

# Calidad de Software



## Parámetros de calificación

Bueno	Regular	Malo
-------	---------	------

## Equipo y modelo

ENTEC RDT-150 POS, RDT150MB-AN31

## Especificaciones

<b>CPU</b>	Intel Atom D425 1.80GHz
<b>Memoria</b>	4GB, 1x memory slot
<b>Pantalla</b>	15" XGA TFT Touch LCD
<b>Video</b>	Intel Graphics Media Accelerator 315 (Intel GMA 3150)
<b>Ethernet</b>	10/100 Mb/s Ethernet LAN using a RealTek* 8105E Controller
<b>Almacenamiento</b>	2.5" SATA x 1
<b>I/O Connector</b>	PS/2 keyboard and PS/2 mouse connectors COM x 3 (COM 3 and 4 +5/+12V) Parallel x1 VGA x 1 (for primary display) USB 2.0 x4, Headers x 4 RJ-45 LAN x1
<b>Touch Screen</b>	Resistive Touch Screen (USB interface) IR Touch (USB interface)
<b>Fuente de alimentación</b>	External power adapter inside
<b>Dimensión</b>	380(W)x217(D)x311(H)
<b>Dispositivo integrado opcional</b>	VFD Customer Display, MSR Card ReaderFingerprint Scanner, 2in-1 Reader (MSR+ i-Button)

<b>Tipo de prueba</b>	Monousuario y Multiusuario
<b>Hardware requerido para la prueba</b>	Teclado
<b>Software requerido para la prueba</b>	SQL Server Express, NOVACAJA

<b>Observaciones</b>	El equipo cuenta con Windows 7 Embebed. Además, con los controladores ya instalados.
----------------------	--

Resultados	Calificación		
	Bueno	Regular	Malo
Instalación SQL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Instalación NOVACAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Funcionamiento del Administrador, con panel de tareas oculto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Funcionamiento del Punto De Venta: la velocidad al cobrar es en tiempo estimado considerable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Facturación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Funcionamiento de Discon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Conclusiones</b>
Las pruebas con el equipo fueron satisfactorias. Se llevaron a cabo con el cajón de dinero, siendo este último adecuado en su funcionamiento. La instalación de NOVACAJA, como de SQL fue más sencilla debido a que ya se tenía el SO instalado como los controladores del equipo. No se presentaron cuestiones de lentitud en ninguna de sus operaciones. Además, la instalación del equipo en cuanto al hardware se refiere fue relativamente sencilla.